

## 8. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMMOBILE

L'edificio oggetto della presente Verifica di Vulnerabilità Sismica è sito in Torre Dé Passeri (PE) in Via Dante Alighieri ed è sede della Scuola secondaria di primo grado e della Scuola dell'Infanzia.

Il complesso scolastico ha forma irregolare ed è composto da più corpi di fabbrica giuntati e realizzati in epoche successive: nello specifico le strutture giuntate e strutturalmente indipendenti individuate sono 7 e nel presente lavoro identificate con la dicitura CORPO A, CORPO B, CORPO C, CORPO D, CORPO E, CORPO F e PALESTRA.




Figura 7 – Planimetria con indicazione dei corpi di fabbrica. Rappresentazione non in scala.

I corpi ispezionati risultano essere realizzati in adiacenza, con un giunto di separazione inferiore ad  $H/100$  ed insufficiente ai fini sismici per evitare fenomeni di martellamento.