



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Comando Provinciale di PESCARA

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	
R.	- 6 SET. 2016
Prot. N.	7 2 6 4

A: COMUNE
DI
TORRE DE' PASSERI

OGGETTO: Rilascio copia rapporto intervento di soccorso - Scheda 3367/1 del 29.08.2016 -

Vista la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, acquisita da questo Comando con protocollo n. 9934 del giorno 2.09.2016, inoltrata dalla S.V., visti gli atti d'ufficio, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, copia del rapporto citato in oggetto.

Per il Comandante Provinciale
Il Responsabile/Addetto Ufficio Statistica
INNAMORATI ADELE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Comando Provinciale di PESCARA
SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO

DATI SCHEDA

Scheda 3367/1 Data 29/08/2016 Scheda Altro Comando Provincia Fuori Zona
Comando PESCARA PE Sede Servizio Alanno PE.2000

DATI INTERVENTO

Chiamata	Uscita dalla sede	Arrivo sul luogo	Partenza dal luogo	Rientro in sede
29/08/2016 10:51		29/08/2016 11:03	29/08/2016 13:25	29/08/2016 13:44
Luogo 15	Scuole di ogni ordine e grado			
Tipologia 21	Dissesto statico di elementi costruttivi			
Sostanza 88	Intonaco			
Causa 25	Terremoto			

DATI PREVENZIONE INCENDI

Non è stata rilevata un'attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi.

DATI GENERALI

Comune TORRE DE' PASSERI Prov. PE Codice 68043
Indirizzo SP56 Viale Garibaldi Num.
Km Palazzina Scala Piano Interno
Proprietario/Titolare/Ragione Sociale
Richiedente COMUNE DI TORRE DEI PASSERI
Luogo di Lavoro (SI/NO): NO

ENTI INTERVENUTI

Nessuno

PERSONALE INTERVENUTO

R.O.S. Capo Partenza CQESC DI PASQUALE EUGENIO
Autisti VC LANARO WALTER
Altro personale VC CHIULLI NINO - VIG DI FELICE SIMONE - VIG FRANGIOSA ANGELO - VE DEL PAPA NICOLA
Funzionari

AUTOMEZZI INTERVENUTI

Mezzi 24463 APS

RELAZIONE DI INTERVENTO

INFORMAZIONI E SITUAZIONE ALL'ARRIVO SUL POSTO

nel complesso scolastico "istituto comprensivo settimo di battista" scuola primaria di via garibaldi, vi erano numerose

microlesioni sugli intonaci di diverse aule ,corridoi e nei giunti tecnici che pero' non precludevano la staticita' dell'immobile

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A

fare intervenire sul posto il tecnico di guardia Saraullo Vincenzo, che insieme al Sindaco un tecnico comunale e un vigile urbano visionava l'intero complesso scolastico : scuola primaria di via garibaldi,scuola secondaria di primo grado e la scuola dell'infanzia di via D. Alighieri

RISULTATI OTTENUTI

conferma di agibilita' dell'intero complesso scolastico

DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI

PERSONE INFORTUNATE E/O DECEDUTE

PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO

sisma del 24/08/2016

PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nessuna attività di Polizia Giudiziaria espletata.

Documentazione video-fotografica presente: NO

PERSONE IDENTIFICATE

Nessuna

SEGNALAZIONI INTERVENTO

Nessuna

IL COMPILATORE
CQESC DI PASQUALE EUGENIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)